

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

HONDA CBR 500 R

HONDA		CBR 500 R	EURO5+	EC ECE	CARB	VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR									
VEHICLE TYPE: PC70															
<p>INDY RACE EVO CARBON END CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ECE</th> <th>HOMOL.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TITANIUM</td> <td>71980PK *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALUMINIUM "DARK"</td> <td>71980AKN *</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								ECE	HOMOL.	TITANIUM	71980PK *		ALUMINIUM "DARK"	71980AKN *	
	ECE	HOMOL.													
TITANIUM	71980PK *														
ALUMINIUM "DARK"	71980AKN *														
<p>PRO-RACE STEEL END CAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ECE</th> <th>HOMOL.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NICHROM</td> <td>71980PRI *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NICHROM "DARK"</td> <td>71980PRN *</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								ECE	HOMOL.	NICHROM	71980PRI *		NICHROM "DARK"	71980PRN *	
	ECE	HOMOL.													
NICHROM	71980PRI *														
NICHROM "DARK"	71980PRN *														
<p>COLLETTORI RACING RACING COLLECTORS 71794MI * € 490,00</p>															
<p>ATTENZIONE / ATTENTION L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI ARROW PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE» WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR</p>															
<p>* TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCambiabili CON QUELLI ORIGINALI ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES</p>															

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	l'installazione del kit collettori racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing a racing collectors, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

