

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

BMW S 1000 XR

BMW	S 1000 XR	EURO5+	EC ECE	CARB	 VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR										
VEHICLE TYPE: SX															
INDY RACE EVO CARBON END CAP															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ECE HOMOL.</td> </tr> <tr> <td>TITANIUM</td> <td>77508PK *</td> </tr> <tr> <td>ALUMINIUM "DARK"</td> <td>77508AKN *</td> </tr> </table>		ECE HOMOL.		TITANIUM	77508PK *	ALUMINIUM "DARK"	77508AKN *	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">COLLETTORI RACING IN TITANIO TITANIUM RACING COLLECTORS 71816MI *</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COLLETTORI RACING IN ACCIAIO STEEL RACING COLLECTORS 71751MI *</td> </tr> </table>				COLLETTORI RACING IN TITANIO TITANIUM RACING COLLECTORS 71816MI *		COLLETTORI RACING IN ACCIAIO STEEL RACING COLLECTORS 71751MI *	
ECE HOMOL.															
TITANIUM	77508PK *														
ALUMINIUM "DARK"	77508AKN *														
COLLETTORI RACING IN TITANIO TITANIUM RACING COLLECTORS 71816MI *															
COLLETTORI RACING IN ACCIAIO STEEL RACING COLLECTORS 71751MI *															
<p> * TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCambiabili CON QUELLI ORIGINALI ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES</p> <p style="text-align: center;"> ATTENZIONE / ATTENTION </p> <p style="text-align: center;">L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI ARROW PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE» WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR</p>															

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	l'installazione del kit collettori racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing a racing collectors, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.
 Via Citernese 128/130
 06016 San Giustino (PG) - ITALY
 Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37
 www.arrow.it - info@arrow.it

