




ARROW

EXHAUST


NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

KTM 1390 SuperAdventure R / S


KTM **1390 SuperAdventure S / R**     VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA
VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR


VEHICLE TYPE: **KTM V2 ADV**


 dB-KILLER PER TERMINALI SONORA RACING
dB-KILLER FOR SONORA RACING SILENCERS
11016DB

 SONORA
CARBON END CAP

	 ECE	HOMOL.	RACING
TITANIUM	72501SK *		72001SK *
TITANIUM "DARK"	72501SKN *		72001SKN *
NICHROM "DARK"	72501SKIN *		72001SKIN *

 COLLETTORI RACING IN TITANIO
TITATION RACING COLLECTORS
72181PD *

 COLLETTORI RACING IN ACCIAIO
STEEL RACING COLLECTORS
72180PD *

 **ATTENZIONE / ATTENTION** 
L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI ARROW PUÒ
PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»
WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS
A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR

 * TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI
ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	l'installazione del kit collettori racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing a racing collectors, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

