


ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

YAMAHA WR 125 R

YAMAHA	WR 125 R	EURO5+	EC ECE	CARB	 VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR
VEHICLE TYPE: DE14					
⚠ ATTENZIONE / ATTENTION ⚠ L'INSTALLAZIONE DEL COLLETTORE ARROW PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE» WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTOR A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR					
COLLETTORE RACING RACING COLLECTOR 52008PD *					3
					THUNDER CARBON END CAP ALUMINIUM "DARK" 52513AKN *
					3
					THUNDER STEEL END CAP ALUMINIUM "DARK" 52513AON *
⚠ * TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES					

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	<p>l'installazione del collettore codice 52008PD può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.</p>		<p>When installing Arrow collector 52008PD, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters.</p>

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

