

# ARROW

EXHAUST

## NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

# DUCATI Streetfighter V4 / V4S

**DUCATI**

**Streetfighter V4/V4S**

EURO5+



VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA  
VEHICLE WITH TWO OXIGEN SENSOR

VEHICLE TYPE: 7F

**RACING**

WORKS FULL TITANIUM SILENCER KIT  
TITANIUM LINK PIPES  
FOR ORIGINAL COLLECTORS

WORKS  
CARBON END CAP

**RACING**

TITANIUM 71163PK



**RACING**

WORKS FULL TITANIUM «DARK» SILENCER KIT  
TITANIUM LINK PIPES  
FOR ORIGINAL COLLECTORS

WORKS  
CARBON END CAP

**RACING**

TITANIUM «DARK» 71163PKR



**ATTENZIONE / ATTENTION**

L'INSTALLAZIONE DI UNO SCARICO RACING PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»  
WHEN INSTALLING A RACING FULL SYSTEM A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR

**IT**

**VALVOLA ALLO SCARICO**

L'installazione di uno scarico Arrow richiede la rimozione della valvola allo scarico originale. Il sistema di diagnostica di bordo (EOBD) segnala il mancato funzionamento della valvola mediante un segnale di errore sul display e la centralina può entrare in modalità "protezione".

Installando quindi uno scarico Arrow è fortemente consigliato rimappare la centralina con mappatura che escluda la funzione valvola o l'installazione, in alternativa, di un emulatore valvola elettronico tra quelli disponibili sul mercato.

**EN**

**EXHAUST VALVE SYSTEM**

Installing Arrow exhausts will require to remove the original exhaust valve system. On-board diagnostic system (EOBD) will display a warning message due to the exhaust valve malfunction and ECU can enter "recovery mode".

Therefore when installing one of the Arrow exhausts it is strongly recommended to remap ECU with a map de-activating valve function or, as an alternative, to install an exhaust valve emulator system, available in the market.

**IT**

**ALLARME CENTRALINA**

L'installazione di uno scarico racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.

**EN**

**ECU ALERT**

When installing a racing system, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

**ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.**

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

