

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

KTM DUKE 790

KTM		790 Duke	EURO5+	EC ECE	CARB	VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR			
VEHICLE TYPE: KTM CV2 DUKE									
RACE-TECH CARBON END CAP									
ECE HOMOL.									
TITANIUM	77511PK *		8	<p>ATTENZIONE / ATTENTION</p> <p>L'INSTALLAZIONE DI COLLETTORI O RACCORDO CENTRALE ARROW PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE» WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS OR CENTRAL LINK PIPE A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR</p>					
ALUMINIUM	77511AK *								
ALUMINIUM "DARK"	77511AKN *								
PRO-RACE TITANIUM END CAP									
ECE HOMOL.									
TITANIUM	77511PR *		2	<p>RACCORDO CENTRALE NON CATALITICO NON CATALYTIC CENTRAL LINK PIPE 71719MIR *</p> <p>COLLETTORI RACING RACING COLLECTORS 71702MI *</p>					
PRO-RACE STEEL END CAP									
ECE HOMOL.									
NICHROM	77511PRI *		2						
NICHROM "DARK"	77511PRN *								
GP2 SILENCER									
ECE HOMOL.									
TITANIUM	77511GP *		2	<p>* TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES</p>					
NICHROM "DARK"	77511GPI *								

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	l'installazione del raccordo 71719MIR o dei collettori 71702MI può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing a 71719MIR link pipe or a 71702MI collectors, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

