

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

HONDA AFRICA TWIN 1100

HONDA

Africa Twin 1100 - Adventure Sports

EURO5+

EC ECE

CARB



VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA
VEHICLE WITH TWO OXIGEN SENSOR

VEHICLE TYPE: SD13 - SD14

SONORA
CARBON END CAP

	ECE	HOMOL.	RACING
TITANIUM	72512SK	*#	72012SK
TITANIUM "DARK"	72512SKN	*#	72012SKN

9

dB-KILLER PER TERMINALI SONORA RACING
dB-KILLER FOR SONORA RACING SILENCERS
11016DB

MAXI RACE-TECH
CARBON END CAP

	ECE	HOMOL.
TITANIUM	72625PK	*#
ALUMINIUM	72625AK	*#
ALUMINIUM "DARK"	72625AKN	*#

7

MAXI RACE-TECH
STEEL END CAP

	ECE	HOMOL.
TITANIUM	72625PO	*#
ALUMINIUM	72625AO	*#
ALUMINIUM "DARK"	72625AON	*#

7

COLLETTORI RACING
RACING COLLECTORS
72196PD *

ATTENZIONE / ATTENTION
L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI ARROW PUÒ
PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»
WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTORS
A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR



* TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI
ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES



TUTTI I TERMINALI MONTANO CON BORSE LATERALI ORIGINALI E CAVALLETTO CENTRALE
ALL SILENCERS FITS WITH ORIGINAL SIDE BAGS AND CENTRAL STAND

IT

ALLARME CENTRALINA

l'installazione del kit collettori racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.

EN

ECU ALERT

When installing a racing collectors, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

