



ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

KTM 125 Adventure R / SMC-R

KTM	125 Enduro R / SMC R	EURO5+	EC ECE	CARB	 VEICOLO CON DOPPIA SONDA LAMBDA VEHICLE WITH TWO OXIGEN SENSOR						
VEHICLE TYPE: KTM IS ENDSM A / B											
<p>INDY RACE EVO CARBON END CAP</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>ECE HOMOL.</td> </tr> <tr> <td>TITANIUM</td> <td>72672PK *</td> </tr> <tr> <td>ALUMINIUM "DARK"</td> <td>72672AKN *</td> </tr> </table>			ECE HOMOL.	TITANIUM	72672PK *	ALUMINIUM "DARK"	72672AKN *	<p>ATTENZIONE / ATTENTION</p> <p>L'INSTALLAZIONE DEL COLLETTORE ARROW PUÒ PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE» WHEN INSTALLING AN ARROW COLLECTOR A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR</p>			
	ECE HOMOL.										
TITANIUM	72672PK *										
ALUMINIUM "DARK"	72672AKN *										
		 <p>COLLETTORE RACING RACING COLLECTOR 71793MI *</p>									
<p>! * TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES</p>											

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	l'installazione del kit collettori racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing a racing collectors, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.8137

www.arrow.it - info@arrow.it

